

www.arcweldindustrial.com

Máquinas y antorchas De corte plasma



CONSTRUYENDO CONEXIONES

FUERTES

Hypertherm®

En Arc Weld Industrial sabemos que cada corte cuenta.

Por eso, reunimos en este catálogo una selección de máquinas y antorchas de corte plasma diseñadas para ofrecer potencia constante, alta precisión y rendimiento confiable incluso en las condiciones más exigentes.

Aquí encontrarás equipos para todo tipo de operación: desde cortes ligeros en talleres pequeños hasta soluciones robustas para uso industrial continuo.

Trabajamos con marcas líderes y tecnología probada, porque entendemos que en tu negocio no hay espacio para fallos.

¿Qué puedes esperar?

- Máquinas compactas y portátiles para cortes rápidos.
- Equipos industriales de alto empuje para cortes gruesos.
- Antorchas ergonómicas, resistentes y fáciles de mantener.
- Accesorios y consumibles disponibles para entrega inmediata.

Ya sea que busques mejorar tiempos de trabajo, reducir costos operativos o elevar la calidad del corte, tenemos lo que necesitas.

Arc Weld Industrial – Hacemos tu trabajo más fácil.



Hypertherm®

POWERMAX 45xp MECANIZADA



Código	Voltaje de salida (V)	Corriente de salida (A)	Capacidad de corte		Velocidad de trabajo
			RECOMENDADO	1/8" (3.2 mm)	60% @ 45A
CORTE	200-240 V 1 FASE	50-45 A	EN OPERACIÓN	1/8" (3.2 mm)	100% @ 30 A
			PREPARACIÓN	1/4" (6.3 mm)	

CONSUMIBLES



TIPO DE CORTE	ANILLO	BOCA	CONO	TP	ELECTRODO	CONTACTO
MECANIZADO	PLATA	CORTE O	CORTE O	200-41	200-42	200-43
		CORTE	CORTE CHISPA			



Hypertherm®

POWERMAX 65 MECANIZADA



CODIGO	CONFIGURACION	VOLTAJE DE ALIMENTACION	RANGO DE AMPERAJE	CAPACIDADES DE CORTE		DEBIDO (LÍNEA)
65001	ANTICORROSIVO COADYUVADO PBL	200-500 V 15 FASES	20-65 A	RECORTADO	RECORTADO	60% @ 65 A
	SEPARACIÓN			SEPARACIÓN	100% @ 65 A	
65002	ANTICORROSIVO COADYUVADO PBL			REFORMACIÓN		REFORMACIÓN

CONSUMIBLES



TIPO	AMPERAJE	RECUBO	CORRE.	TIP	ELECTRODO	GRUPO
MECANIZADO	20-65 A	20007-0	20002-0	20002 (pL4)	20002	20007
		20008	20002-GRANCA	20009 (pL4)		



Hypertherm®

POWERMAX 85 MECANIZADA



CORTEO	CONFIGURACIÓN	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN	RANGO DE MATERIAL	CAPACIDAD DE CORTE		CICLO DE TRABAJO
SETEO	INTROSCHE TRIO CORTEO Y 25 PUL	240-600 V/15 Fases	25 MIL	RECOMENDADO	1" (25.4 mm)	60% p. MIL
SETEO	INTROSCHE TRIO CORTEO Y 150 PUL			EN OPERACIÓN	1/2" (12.7 mm)	100% p. MIL
				PERFORACIÓN	3/8" (9.5 mm)	

CONSUMIBLES



TIPO	AMBIENTE	ENTRADA	CORTE	TIP	SUBSTRATO	EFUSION
MECANIZADO	25 MIL	20000 O	20000 O	20000 (p. a.)	20000	20000
		20000	20000	20000 (p. a.)		
		20000	20000	20000 (p. a.)		
		20000	20000	20000 (p. a.)		



Hypertherm

POWERMAX 105 MECANIZADA



CORTEO	CONFIGURACIÓN	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN	RANGO DE CORTEO	CARACTERÍSTICAS DE CORTE		CICLO DE TRABAJO		
ACERO	ANTICORONA/NO CORONA Y OXÍGENO	200-500 V 3 FASES	DE 10 A 1	DESCORTEADO	1/16" (1.6 mm)	60% @ 90 A		
ACERO	ANTICORONA/NO CORONA Y OXÍGENO			ENTRENQUELACIÓN	3" (81 mm)	100% @ 90 A		
				REFORMACIÓN	1/8" (3.2 mm)			

CONSUMIBLES



TIPO	ANÁLISIS	ESQUEJO	CORONA	TIP	ELECTRODO	DEFUSO
MECANIZADO	DE 10 A 1	20001 O	20001 O	20001 (90 A)	20001 O	20001 O
		20001		20001 (90 A)		
		20001	20001 OXIGENO	20001 (90 A)		
		20001		20001 (90 A)		



Hypertherm®

POWERMAX 125 MECANIZADA



CÓDIGO	CONFIGURACIÓN	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN	SARGO DE ENTRADA	CAPACIDAD DE CORTE		CICLO DE TRABAJO
00000	ANTESCHA DE CORTEO Y 20-25% 20-25%	440 V 3 FASES	50/60 A	RECOMENDADO	1/2" (6 mm)	100% / 10 A
00000	ANTESCHA DE CORTEO Y 20-25%			DE RECOMENDACIÓN	3" (75 mm)	
00000	ANTESCHA DE CORTEO Y 20-25%			RECOMENDACIÓN	1" (25.4 mm)	

CONSUMIBLES



TIPO	AMPERAJE	ESQUEMA	CÓDIGO	TIP	ESQUEMA	ESQUEMA
MECANIZADA	50/60 A	20-25%	40000	40000 (60 A)	200000	20000
			40000	40000 (60 A)		
			40000	40000 (60 A)		



Hypertherm

ANTORCHAS

30XP

ANTORCHA DURAMAX LT

CODIGO

DESCRIPCIÓN

0428174

ANTORCHA DURAMAX LT DE 15 PIES
INCLUYE JUEGO DE CONSUMIBLES BÁSICO



30XP AIR

ANTORCHA DURAMAX T30

CODIGO

DESCRIPCIÓN

0428393

ANTORCHA T30 DE 15 PIES





Hypertherm

ANTORCHAS

45

ANTORCHA T45V

CODIGO

DESCRIPCIÓN

068008

ANTORCHA T45V DE 15 PIES
INCLUYE JUEGO DE CONSUMIBLES BÁSICO



125

DURAMAX® HYAMP 85

CODIGO

DESCRIPCIÓN

058492

ANTORCHA HYAMP 85 DE 25 PIES

058493

ANTORCHA HYAMP 85 DE 50 PIES





Hypertherm

ANTORCHAS

65

DURAMAX 75

CODIGO

DESCRIPCIÓN

059473

ANTORCHA DURAMAX 75 DE 25 PIES

059474

ANTORCHA DURAMAX 75 DE 50 PIES





614 3 01 10 83

www.arcweldindustrial.com

contacto@arcweldindustrial.com

Ciudad Juárez

Av. Vallarta 5312

Chihuahua, Chih.

Av. De la Raza 6647



***CREAMOS
CONEXIONES
FUERTES***